

*2：有关连接口径D，MCF0080(1/4B)约为8mm；MCF0150/0151(1/2B)约为15mm；MCF0250(1B)约为25mm；MCF0400(1 1/2B)约为40mm；MCF0500(2B)约为50mm。

*3：连接与本机口径相同的过滤器时需要的直管部。

*4：本机与配管口径见下表。


配管口径	1/8B	1/4B	3/8B	1/2B	3/4B	
MCF0080	△	○	+			
MCF0150/0151			△	○	+	
配管口径	3/4B	1B	1 1/4B	1 1/2B	2B	2 1/2B
MCF0250	△	○	+			
MCF0400			△	○	+	
MCF0500			△	○	+	

△：比本机的口径小1号的配管

○：与本机相同口径的配管

+：比本机的口径大1号的配管

*5：对MCF0080，用缩小管连接的例子如下(本机规格范围(±3%FS)以内)。



另外，连接大1号的配管(例如MCF0080为1/2B)时，也与上述配管、连接机器的表的口径大1号的配管[用缩小管连接]的规格相同。

*6：以下是MCF0150使用扩大管连接的例子(本机规格范围(±3%FS)以内)。




对于比连接配管口径细的配管，请务必使用直管段连接。否则，即使主流路本身是正向流动，对测量单元部会产生逆流，显示负值，或者显示比实际的流量明显低的流量值。

另外，用小1号的配管(例如MCF0150用1/4B)连接时，前配管按规定值(※)+5D，后配管与前一页配管、连接机器的表的口径小1号的配管[用扩大管连接]的规格相同。

※规定值是用小1号的配管连接时的配管长。



*7：单一弯头与二重弯头的参考图如下。



*8：是内部没有节流部的阀。流量调整用阀请尽量设置在本机的下游。


*9：请把调节器设置在远离本机的规定距离以上的场所。调节器到本机的配管也可采用管或弯头弯曲施工。但用弯头与本机连接的场合，请设置弯头所需的直管。

● 空气配管用管接头连接的场合

空气配管用管接头与本机连接的场合，请按下表的要求设置直管段。

无直管段的管接头与本机连接时，即使主流路自身按正方向流动，测量单元部也会产生逆流，瞬时流量会显示负值，或显示比实际流量明显低的流量。

下表的规定是管接头为直通型的场合。弯头型的场合，直管段的长度请按规定值+5D。这是从管接头到管约300mm笔直的状态下连接时的特性。




配管、连接机器	连接位置	本机的直管部	
		产品规格范围 ±3%FS 以内	精度 ±5%FS 以内
空气配管用管接头 管尺寸Φ8(内径6mm) (MCF0080の場合)	本机前	15D	5D
	本机后	不要	不要
空气配管用管接头 管尺寸Φ12(内径8mm) (MCF0080の場合)	本机前	5D	不要
	本机后	不要	不要
空气配管用管接头 管尺寸Φ12(内径8mm) Φ16(内径12mm)(MCF0150の場合)	本机前	10D	5D
	本机后	不要	不要
空气配管用管接头 管尺寸Φ16(内径12mm) (MCF0150の場合)	本机前	20D	10D
	本机后	不要	不要
空气配管用管接头 管尺寸Φ12(内径8mm) Φ16(内径12mm)(MCF0250の場合)	本机前	10D	8D
	本机后	5D	5D

接 线

● 接线上的注意事项

- 请使用符合规格的供电电源。
- 请把本产品的配线与动力线、高压线用不同的配管配线。
- 连接带专用连接器的缆线时，轴心对齐后插到底，用手旋紧连接器的螺母。旋紧螺母时，请按规定的力矩(0.4~0.6N·m以下)。否则会损坏本机或破坏IP65的保护构造以及由于振动造成松动。
- 请勿用力拉缆线或通过牵拉缆线提起本机(牵拉强度在40N以内、弯曲强度在20N以内)。另外，请勿反复弯曲缆线或施加牵拉应力。
- 在带专用连接器的缆线插入本机的状态下，请勿转动缆线根部(下图)。旋转本机侧的连接器会损坏内部配线。



- 请务必在断电状态下接线。
- 瞬时流量输出连接的负载电阻请控制在300Ω以下。
- 接线时，请注意不要让缆线及连接器的前端接触到水。
- 通电前请务必确认接线正确。接线错误会损坏本机及引起误动作。
- 电源GND、瞬时流量输出-、事件输出的公共端全部已在内部连接。与外部机器采用共通的电源配线时，会因干扰引起故障或误动作。
- 请注意事件输出不能超过本机的输出额定值。另外，采用继电器驱动的场合，请使用内置有线圈浪涌吸收用二极管的继电器。否则会产生故障。

● 连接器

针编号	信号名	带 4 ~ 20mA 输出的型号 MCF0□□□□□D01□□□	带 RS-485 通讯的型号 MCF0□□□□□D10□□□
1	V +	DC24V	DC24V
2	I + /DB	瞬时流量输出(4~20mA)	RS-485 通讯(DB)
3	COM		COM
4	EV/DA	事件输出	RS-485 通讯(DA)


● 参 考

带专用连接器的缆线的线色与针编号对应表


针编号	信号名	线 色
1	V +	茶
2	I + /DB	白
3	COM	蓝
4	EV/DA	黑

● 连接例

• 带 4 ~ 20mA 输出




• 带 RS-485 通讯



设定・操作

■ 状态变化图

本机在电源投入时，流量显示部为基本显示。
基本显示是指在瞬时流量显示、累积流量下位显示及累积流量上位显示、灯灭中，由功能设定COY设定的显示。



■ 累积值的复位

请在累积流量显示的上位或下位显示状态下，同时按[V]键和[^\wedge]键，连续按键5秒。

- 注）
- 报警发生时，报警代码与基本显示每2秒交替显示。
 - 有关瞬时流量峰值显示、瞬时流量谷值显示、信息显示及维护模式，请参阅空气管理用仪表MCF0080/0150/0250/0400/0500使用说明书CP-SP-1276C 详细篇。
 - 灯灭时只有L/min、L的LED亮，其它灯灭。
灯灭时发生了报警的场合，报警显示灯亮。

● 功能设定一览

功能编号	内 容	设定编号及内容	初 始 值	备 注
CO1	设定键锁	00：无键锁 01：有键锁	00	在键锁中也能进行键锁的解除。 键锁中进行变更操作时，显示“Loc.”
CO2	显示单位	瞬时流量、累积流量 00：L/min、L 01：m³/h、m³ 02：m³/min、m³ 03：kg/h、kg	00	即使进行了显示单位切换，单位变更前的累积值也将被保留，不会自动换算。 在单位切换后请复位一次累积值后再使用。 同时，对参数设定CO2重新设定切换了显示单位的场合，请在显示部上粘贴对应的附属单位转换标签。 • 单位切换后，峰值、谷值将被复位。
CO3	事件输出	00：不使用 01：瞬时流量上限 02：瞬时流量下限 03：瞬时流量范围 04：瞬时流量上限(反转) ¹ 05：瞬时流量下限(反转) ¹ 06：瞬时流量范围(反转) ¹ 07：累积递增计数 08：累积递增计数(反转) ¹ 09：累积递减计数 10：累积递减计数(反转) ¹ 11：累积脉冲 ^{1,4} (最小单位) 12：累积脉冲 ^{1,4} (最小单位×10) 13：累积脉冲 ^{1,4} (最小单位×100) 14：报警发生事件 15：报警发生事件(反转) ¹	00	反转的场合，对来自事件输出的ON/OFF信号进行逻辑反转。 要解除递增累积、递减累积事件，可通过累积复位或变更事件输出的种类实现。 由于带RS-485通讯的型号无事件输出端子，所以不会产生输出，但LED灯(EV)会亮。
CO4	基本显示	00：瞬时流量显示 01：累积下位显示 02：累积上位显示 03：灯灭	00	电源投入后，流量显示部上显示的内容。 功能设定模式是从基本显示切换。
CO7	事件待机	00：不使用 01：使用	00	

旋转超出上述角度的场合，可能会出现因产品内部的连接器脱落而不能运转的情况。



