


2011年
タイで大洪水が発生


7月から年末にかけて
各地で甚大なる被害が発生し




首都バンコク周辺の日系企業も
約450社が被災した。

そんな中
2011年12月

アズビル(株)(当時山武)の
現地法人である
アズビルタイランド(株)に――





浸水で錆びついて
しまったバルブを

以前の状態に
復元してほしいんです

計器類は
換えるしか
ないでしょうが…

バルブは上手くやれば
使えるのではないかと…!

X社
復旧リーダー
大泉 勇一

あまりにも
サビがひどい…

これは
きびしいぞ…

バルブメーカー
といえど

アズビルさんだと
聞きました!!

それは
光栄ですが…

ただX社はこれまでアズビルの計器は
ほとんど購入したことはなく――

そのバルブも200台のうち
アズビル製のもの
一台だけだった

なんとか
なりませんか？

普段
おつきあいが
ない
わが社に
頼るってことは
よほど困っている
ということだ


大泉サン

ハイ!

当社はタイにバルブの
メンテナンスセンターが
あります

ぜひお手伝い
させてください!

あ…
ありがとうございます!



修理できるものが
どれなのか

新しく購入しなければ
いけないものが
どれなのか

エリア・プロセスごとの
稼働予定日から
逆算して――

いつまでに各作業を
終わらせればいいのか

そういった細かな工程
すべてを表にまとめ

進捗状況をアップデート
していくんだ

す……スゴイ！

Schedule (Date)			
Site	Serial	Accessories	
60V		Treatment	
SAC	Remark		
60V	Remark	Treatment	
SAC	2004.10K		
60V		Positioning	
2004.10K		Bottom	Limit SW
Site	Serial	Accessories	
	Serial	Treatment	Positioning
Remark			2004.10K
Remark		Bottom	

数日後

200台ものバルブは
タイ東部のラヨンにある
アズビルタイランドの
バルブメンテナンスセン
ターに運ばれ

バルブの清掃を最優先にした
専任チームが編成された

幸いバルブの
中には浸水
しなかったから
表面のサビさえ
取れば
使えるように
なるだろうが……

……

想像以上の
ポリウムですね
谷口サン

でも、一体どやって
短期間で200台もの
バルブをキレイにすれば……

バルブを
磨く方法…

谷口サン、私
心あたりがあります

どんな方法だ？

数日後
X社

ここ…これが…

あのサビついてた
バルブ？

サンドブラストと
いって…
エアールを使って
砂を吹きつけました

砂を!?

大がかりな
サンドブラストを
引き受けて
くれるところを
現地の社員が
見つけて
きてくれました

数日後
アズビル湘南工場

ポジションナ
…？

さらにアズビルタイランドは
日本とも密に
連絡を取り合うと――

わかった
すぐ送ろう


浸水で使えない計器類の
出荷体制を最優先で整えてくれた

超高速の砂が
鋭い紙ヤスリのように
なって――

サビを削り飛ばし
たんです


ほオ…

それは頼もしい
ですね！





困難を極める状況の中
アズビルタイランドは
奮闘を続け――



100社以上の現場を調査し
その復興に寄与した。

